

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年8月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-111421	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
216,123km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,270 mm 高:2,420 mm	幅:2,390 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	テールパイプすずり着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	2.0	
タコグラフ	◎	アナログ	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	○	後：右割れ、左割れ サイド：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本。ボデーキー2本。観音扉左レバーかたい。

記録簿 無()

タイヤ残量





単位：m

	10	10	
	—	—	
1	1	0	8
—	—	—	—
スペア		1	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
備考：左右FF:スノータイヤ 左R：スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W080E18-03」	令和 1年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「19T028133N」	令和 1年
【備考】全長：1580mm 全幅：2190mm キャスターストップ迄：1380mm 有効幅：2120mm 庫内リモコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ