

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	QPG-FS64VZ	冷凍ウィング	FS64VZ-510549
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
811,040km	380PS/279KW	A/T インノマツ 12速	エア	長:9,400 mm 幅:2,330 mm 高:2,570 mm 門高:2,480 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	ミラーヒーター付。	パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面 RFオイルしみ。
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 ※R2/08月: 走行699,078km時クラッチOH済

記録簿 有 (R1/11~R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	5	5	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	8	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	2	1		スペア	245/70R19.5		—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPT2147-9 「B150195」	平成27年
【備考】リアドア観音開き、庫内灯6個(LED)、水抜き穴4カ所、ラッシングレール3段、ジョロダレール4列、エアラインレール、サーキュレーター4つ。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	サーモキング	TZ1200	平成27年
【備考】設定温度-25℃。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----