

| 車両情報     |             |            |      |                                                 |
|----------|-------------|------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名       | 年式          | 型式         | 形状   | 車台番号                                            |
| 日野       | 令和 1年1月     | 2KG-FC2ABG | 冷凍バン | FC2AB-108535                                    |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 67,812km | 210PS/154KW | M/T 6速     | エア－  | 長：6,340 mm 幅：2,280 mm<br>高：2,220 mm 門高：2,140 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係           |    |     |
|----------------|----|-----|
| 点検項目           | 結果 | 状態  |
| エアコン           | ◎  |     |
| スターター          | ◎  |     |
| オルタネーター        | ◎  |     |
| パワーウィンドウ：(運転席) | ◎  |     |
| パワーウィンドウ：(助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置         | ◎  |     |
| 異常ランプ          | ◎  |     |
| オーディオ          | ◎  |     |
| バックカメラ         | ◎  | カラー |
| 電格ミラー          | ◎  |     |
| ETC            | ◎  | 2.0 |
| タコグラフ          | /  |     |

| 上物仕様 |    |     |
|------|----|-----|
| 点検項目 | 結果 | 状態  |
| 床材質  | /  | アルミ |





| キャビン   |    |     |
|--------|----|-----|
| 点検項目   | 結果 | 状態  |
| シート    | ◎  |     |
| ヘッドライト | ◎  | LED |
| ウィンカー  | ◎  |     |
| ワイパー   | ◎  |     |
| ミラー    | ◎  |     |

| 走行関係      |    |           |
|-----------|----|-----------|
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| リーフサス     | ◎  |           |
| エアサス      | ◎  | リヤエアサス    |
| パワーステアリング | ◎  |           |
| ハンドル      | ◎  |           |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール 200L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

| 上物仕様                                               |        |            |          |
|----------------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 上物名                                                | メーカー   | 型式「製造番号」   | 年式       |
| 冷凍バン                                               | アルナ矢野  | MA180703   | 平成30年11月 |
| 【備考】ラッシング2段、床キーストン、庫内灯LED、水抜き穴4ヶ所、観音サイドドア、庫内PGリモコン |        |            |          |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                                     | 菱重     | TDJS50A-L2 | 令和 1年1月  |
| 【備考】-30℃設定                                         |        |            |          |
| 格納ゲート                                              | 極東開発工業 | CG1002K-   | 令和 1年1月  |
| 【備考】最大昇降質量1,000kg                                  |        |            |          |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|              |
|--------------|
| 特記事項         |
| 記録簿 有 (R3/1) |

| タイヤ残量 |   |    |   |
|-------|---|----|---|
| 単位：mm |   |    |   |
| 7     | 7 |    |   |
|       | － | －  |   |
| 7     | 7 | 6  | 6 |
| －     | － | －  | － |
| スベア   |   | 11 | － |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
|             | －           | －           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| －           | －           | －           | －           |
| スベア         |             | 225/80R17.5 | －           |
| 素材：スチール     |             | 備考：         |             |

| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |