

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年10月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-555000	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
177,668km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,340 mm 高：2,160 mm	幅：2,080 mm 門高：2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ オイルにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラー取付割れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	○	オイルにじみ インタークーラーパイプ	バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	○	残量少ない				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項

キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー2本。キーレスリモコン1ケ。ボディキー4本。





記録簿

有（H30/4～R6/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4		4		205/70R17.5		205/70R17.5
	—		—		—		—
4	4	4	4	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			4	—			
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「796G5958」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左サイド扉(片開き式)。庫内内張り割れ穴あき。ボディ左前上側へこみ穴補修跡、左前下側凹み。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	PRAM10 - 1455N 「S80808540」	平成29年
【備考】PG寸法全長1550mm、全幅2110mm。有効長1310mm、有効幅2040mm。庫内リモコン付。最大荷重1,000Kg。カートストッパー戻りスプリング欠品、収納ロック左欠け、欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】						【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	