

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成27年1月	TKG-MK38L	アルミウイング	MK38L-30746
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
164,217km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 6,330 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,250 mm 門高: 2,150 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。  
記録簿 有 (R2/5~R2/11)

タイヤ残量			
単位: mm			
1	1		
-	-		
0	1	0	0
-	-	-	-
スペア	2	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	-	-	-
	スペア	225/80R17.5	-
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6D8088」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。ウイング内張穴あき有。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「14T118551N」	平成26年
【備考】 最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。PG寸法: 全長1570mm、全幅2190mm、有効長1350mm、有効幅2115mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----