

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成27年1月	TKG-MK38L	アルミウィング	MK38L-30746	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
164.217km	215PS/158KW	M/T 6速	エアー	長:6,330 mm 高:2,250 mm	幅:2,400 mm 門高:2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目		電装関係	結果	状態
エアコン		◎		
スターター		◎		
オルタネーター		◎		
P/W (運転席)		◎		
P/W (助手席)		◎		
坂道発進装置		/		
異常ランプ		◎		
オーディオ		◎	ナビ付き	
バックカメラ		◎	カラー	
電格ミラー		◎		
ETC		◎	標準	
タコグラフ		◎	アナログ	
点検項目		上物仕様	結果	状態
床材質		/	木材	

キャビン	
点検項目	結果
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ アンダーミラー欠品。

走行関係	
点検項目	結果
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ 100L

デフ	
点検項目	結果
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内汚れ傷。
記録簿 有 (R2/5～R2/11)

▼ **タイヤ残量**





単位 : mm

	1	1	
	—	—	
0	1	0	0
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6D8088」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。ウイング内張穴あき有。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「14T118551N」	平成26年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。PG寸法：全長1570mm、全幅2190mm、有効長1350mm、有効幅2115mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ