

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年12月	TKG-FBA60	ダンプ	FBA60-522122	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
73,989km	150PS/110KW	M/T 5速	エア-	長:3,010 mm 高:360 mm	幅:1,600 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタメーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	触媒凹み	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
			ETC	◎		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 70L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本

記録簿 有 (H31/2~R6/3)

タイヤ残量

単位: mm

5

4

—

—

5

5

6

2

—

—

—

—

スベア

4

—

タイヤサイズ

205/75R16

205/75R16

—

—

205/75R16

205/75R16

205/75R16

205/75R16

—

—

—

—

スベア

205/75R16





—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S41167839」	平成25年11月
【備考】前壁補強2本、手動コボレーン、コボレーンストッパー、スコップ掛け、ダンプシリンダー下パイプオイル漏れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----