

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FBA30	ダンプ	FBA30-531356	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
80,203km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,010 mm 高:310 mm	幅:1,590 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライボンブ 合わせ面漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプ変形
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板
キャンプ		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、天井凹み有り

記録簿 有 (H28/12~R5/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			185/85R16	185/85R16		
—	—			—	—		
4	4	4	4	185/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110Y 「S51188257」	平成26年11月
【備考】前壁補強2本、手動コボレーン、コボレーンストッパー、スコップ掛け、サニーホース破れ			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----