

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年7月	2KG-FV70HY	クレーン付平	FV70HY-545508
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
207km	460PS/338KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：6,340 mm 幅：2,440 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ L E D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎ 2.0		点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ アナログ		リーフサス	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			エアサス	／	
ギア抜け	◎					パワステ	◎	
クラッチ	／					ハンドル	◎	
異音	◎					燃料タンク	◎ スチール 300L	
オイル漏れ	◎					デフ		
リターダ	／		点検項目			点検項目	結果	状態
			床材質	／ 鉄板		異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	スマートキー2本、エンジンキー2本 フルトレラー仕様
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
10	9	9	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：スペアタイヤ、キャリア無し		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ／木材運搬車	喜多村製作所	「T53813」	令和 6年5月
【備考】 スタクション穴14箇所、スタクションポール14本、強化フック7カ所			
クレーン／クレーン	LOGLIFT	105Z87 「BF105Z000818」	令和 5年
【備考】 林業用、折り曲げ式クレーン、リヤアウトリガー、トップシート			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ