

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成21年2月	PDG-CYL77Q8	粉粒運搬車	CYL77Q8-7000154
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
471,231km	330PS/243KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	サブライポン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		インタークーラーホース	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	◎				
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎		走行関係		
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		ETC	/		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/		パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/				
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	アクスルデフロック。

特記事項	蓄冷式ベッドエアコン。 ※キャブ内汚れ、内張りタバコ焦げ跡
記録簿	有（H30/10～R2/8、R3/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
7	7	7	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	5	2	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	—	—		スペア	—	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	自動車精工	110MS-250-6AZ 「Z5143」	平成22年2月
【備考】6室、容積25000ℓ、比重0.43、品名[A飼料]。※上物年式違い。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ