

| 車 両 情 報   |             |             |      |                            |                             |
|-----------|-------------|-------------|------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                       |                             |
| 日野        | 平成27年12月    | QPG-FW1EXEG | 冷凍パン | FW1EXE-13736               |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                      |                             |
| 350.227km | 380PS/279KW | M/T 7速      | エア-  | 長: 9,400 mm<br>高: 2,445 mm | 幅: 2,278 mm<br>門高: 2,258 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |                                   |
|-------|------|-----------------------------------|
|       | 結果   | 状態                                |
| 異音    | ◎    |                                   |
| オイル混入 | ◎    |                                   |
| オイル漏れ | ◎    |                                   |
| 水混入   | ◎    |                                   |
| 水漏れ   | ○    | 冷却水ライン<br>アッパーホースラジエ<br>ター側にじみ跡有り |
| 燃料漏れ  | ○    | Ftタンク下部にじみ                        |
| 排気    | ◎    |                                   |
| マフラー  | ◎    |                                   |
| ターボ   | ◎    |                                   |
| 冷却水吹返 | ◎    |                                   |

| ミッション |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リッターダ | ◎  | 永久磁石式 |

| 電装関係      |    |       |
|-----------|----|-------|
| 点検項目      | 結果 | 状態    |
| エアコン      | ○  | 風量少ない |
| スターター     | ◎  |       |
| オルタネーター   | ◎  |       |
| P/W (運転席) | ◎  |       |
| P/W (助手席) | ◎  |       |
| 坂道発進装置    | ◎  |       |
| 異常ランプ     | ◎  |       |
| オーディオ     | ◎  |       |
| バックカメラ    | ◎  | カラー   |
| 電格ミラー     | ◎  |       |
| ETC       | ◎  | 2.0   |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | / アルミ      |    |

| 点検項目   | キャビン |       |
|--------|------|-------|
|        | 結果   | 状態    |
| シート    | ◎    |       |
| ヘッドライト | ◎    | H I D |
| ウィンカー  | ◎    |       |
| ワイパー   | ◎    |       |
| ミラー    | ◎    |       |

| 点検項目  | 走行関係 |        |
|-------|------|--------|
|       | 結果   | 状態     |
| リーフサス | ◎    |        |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス |
| パワステ  | ◎    |        |
| ハンドル  | ◎    |        |

燃料タンク ○ スチール Rrタンク  
300L 300L り

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | ◎    |    |

特記事項 ドライブレコーダー、温度記録計、助手席灰皿フタ割れ  
記録簿 有 (H28/8~R2/9)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 11 | 10 |    |
|     | 11 | 11 |    |
| 11  | 11 | 11 | 11 |
| 7   | 7  | 7  | 6  |
| スベア |    | 8  | 10 |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| -----              |                    |                    |                    |
| <div>スベア</div>     |                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                                  |         |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|
| 上物名                                                                   | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式    |
| 冷凍パン                                                                  | 日本フルハーフ | ELGO<br>「E7E1655」 | 平成27年 |
| 【備考】ラッシング2段、ジョロダー4列、I型キーストン、センターローラー、庫内灯8ヶ、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所、90度ストッパー |         |                   |       |
| 冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）                                                    | 菱重      | TU100SAM-CNF      | 平成27年 |
| 【備考】-35℃設定、2エバ                                                        |         |                   |       |
|                                                                       |         |                   |       |
| 【備考】                                                                  |         |                   |       |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア可) |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|