

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年3月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-561370	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
84,880km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,300 mm 高：1,860 mm	幅：1,980 mm 門高：1,840 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	SAM警告表示（フロント左スモールランプ球が24Vの為）			
マフラー	◎							
ターボ	◎		オーディオ	◎				
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー			
			電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス	異音	◎	
			オイル漏れ	◎	
			デフロック	／	

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 ボディキー2本
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	4			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
2	2	2	2	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		205/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F182946」	平成30年2月
【備考】断熱材 サイド75mm／リヤ75mm スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ LED庫内灯2個 水抜き穴 前方2ヶ所 90度ストッパー1対			
冷凍機／直結	東プレ	1XV32LOC-P 「F182946」	平成30年2月
【備考】ミックス0℃設定 1時間ですでに29.0℃→ミックス5.0℃確認 クラッチ作動時間861時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】