

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成29年11月	QPG-GK5XAB	トラクタ	JNCMM90A7HU026435	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
99,137km	410PS/302KW	A/T エスコット 1 2速		エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	○	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	車両制御システム ランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラ	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目		結果	状態
シート	○	へたり、汚れ	
ヘッドライト	◎	HID	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

▼ 走行関係

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎	リヤエアサス リモコン操作不能	
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	アルミ 400L	

▼ デフ

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 エンジンキー1本

記録簿 有 (H30/2、R4/11)

タイヤ残量





単位: mm

6	4		
—	—		
3	4	3	2
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—
スペア			
	—	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「12020699 25」	平成29年
【備考】キャパシティー13000kg。第五輪荷重11500kg。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----