

車 両 情 報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成29年9月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7113525		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
356,601km	240PS/177KW	M/T 6速		エア-	長:7,220 mm 高:2,390 mm	幅:2,410 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	/

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
パワーウィンドウ (運転席)	◎
パワーウィンドウ (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	○ アンテナ曲がり
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ ステカカバー欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 小物入れ欠品。

記録簿 有 (R1/7~R2/8)

タイヤ残量





単位: mm

11	10		
—	—		
11	10	11	10
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
225/80R17.5	—	—	—
スペア		—	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS「W6H4443」	平成29年9月
【備考】ラッシング2段、引出フック7対、庫内灯3ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------