

| 車 両 情 報   |             |             |         |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成29年9月     | TKG-FRR90S2 | アルミウィング | FRR90-7113525                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 356.601km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エアー     | 長:7,220 mm 幅:2,410 mm<br>高:2,390 mm 門高:2,290 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |            |
|-------|------|------------|
|       | 結果   | 状態         |
| 異音    | ◎    |            |
| オイル混入 | ◎    |            |
| オイル漏れ | ◎    |            |
| 水混入   | ◎    |            |
| 水漏れ   | ◎    |            |
| 燃料漏れ  | ◎    |            |
| 排気    | ◎    |            |
| マフラー  | ○    | テールパイプすずり着 |
| ターボ   | ◎    |            |
| 冷却水吹返 | ◎    |            |

| 点検項目  | ミッション | 結果 | 状態 |
|-------|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎     |    |    |
| ギア抜け  | ◎     |    |    |
| クラッチ  | ◎     |    |    |
| 異音    | ◎     |    |    |
| オイル漏れ | ◎     |    |    |
| リターダ  | ／     |    |    |

| 点検項目      | 電装関係 | 結果      | 状態 |
|-----------|------|---------|----|
| エアコン      | ◎    |         |    |
| スターター     | ◎    |         |    |
| オルタネーター   | ◎    |         |    |
| P/W (運転席) | ◎    |         |    |
| P/W (助手席) | ◎    |         |    |
| 坂道発進装置    | ◎    |         |    |
| 異常ランプ     | ◎    |         |    |
| オーディオ     | ○    | アンテナ曲がり |    |
| バックカメラ    | ◎    | カラー     |    |
| 電格ミラー     | ◎    |         |    |
| ETC       | ◎    | 2.0     |    |
| タコグラフ     | /    |         |    |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | /          | 木材 |

| 点検項目   | キャビン |                  |
|--------|------|------------------|
|        | 結果   | 状態               |
| シート    | ○    | へたり              |
| ヘッドライト | ◎    | H I D            |
| ウィンカー  | ◎    |                  |
| ワイパー   | ◎    |                  |
| ミラー    | ○    | カバー外れ<br>ステッカー欠品 |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ◎    |              |
| エアサス  | ／    |              |
| パワステ  | ◎    |              |
| ハンドル  | ◎    |              |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>200L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | /    |    |

特記事項 小物入れ欠品。  
記録簿 有 (R1/7~R2/8)

タイヤ残量





単位：m

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 11 | 10 |    |
|     | —  | —  |    |
| 11  | 10 | 11 | 10 |
| —   | —  | —  | —  |
| スペア |    | 7  | —  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| <u>225/80R17.5</u> | —                  | —                  | —                  |
| スペア                | —                  | —                  | —                  |

| 上物仕様                       |         |                  |         |
|----------------------------|---------|------------------|---------|
| 上物名                        | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式      |
| アルミウイング                    | 日本フルハーフ | DMS<br>「W6H4443」 | 平成29年9月 |
| 【備考】ラッシング2段、引出フック7対、庫内灯3ケ。 |         |                  |         |
|                            |         |                  |         |
| 【備考】                       |         |                  |         |
|                            |         |                  |         |
| 【備考】                       |         |                  |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】     |           |    | 【ボデー内】 |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|--------|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり    | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |