

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年6月	QKG-CYL77B	アルミウイング	CYL77B-7000520
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
981,114km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,610 mm 幅：2,390 mm 高：2,500 mm 門高：2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	○	スチール 300L 300L 腐食・しみ有
リターダ	◎	永久磁石式						
			床材質 / 木材			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	



特記事項 *車体番号不鮮明。キャブ内汚れ・傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。右ドアパネル内側腐食穴あき。
エンジンキー1本（スベアー1本）、ボデーキー2本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有（H28/12～R6/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
12	8	6	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	6	—		スベア	11R22.5 16PR	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-01337	平成28年
【備考】鳥居型引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。床汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ