

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成25年9月	SDG-FC9JCAP	塵芥車	FC9JCA-15534		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
182,787km	190PS/140KW	A/T	エア―	長： 高:	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ヘッド後部にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ： （運転席）	◎	
パワーウィンドウ： （助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





持記事項
記録簿 有（H26/3～R2/3）

タイヤ残量			
単位：mm			
3	4		
—	—		
5	6	6	5
—	—	—	—
スベア	2	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア	225/80R17.5	—	
素材：スチール	備考：リアリトレッドタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR064-1734S2 「408445968」	平成25年9月
【備考】巻き込み式、容積6.4M3、積載荷重中心位置荷箱前方より 22M			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ