

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年7月	TDG-NKS85AD	ダンプ	NKS85-7005474
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
93,229km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,000 mm 幅:1,590 mm 高:310 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイル漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル滲み
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、天井凹み有り

記録簿 有 (H26/10~R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6		205/70R16	205/70R16		
	—	—		—	—		
5	5	6	6	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		4	—		205/70R16		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	新明和工業	DR2-0110SY 「S50476767」	平成26年4月
【備考】前壁補強2本、手動コボレーン、コボレーンストッパー、スコップ掛け、リヤゲートストッパービン			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------