

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年11月	PKG-CYL77V8	アルミ平	CYL77V8-7000642-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
864,343km	380PS/279KW	ゼミA/T スムーサー 12速	エア-	長:9,600 mm 幅:2,380 mm 高:980 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	車間警報システム故障
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	△	不動
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ 破れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
ノブステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 300L 200L





デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	○ フロントシール付近に じみ
デフロック	◎

特記事項 キャブ内汚れ
記録簿 有 (R1/5~R1/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6			275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—			—	—	
9	9	13	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
		1	—			275/80R22.5	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	ミカワグループ	「9066」	平成19年11月
【備考】 引出しフック12対+3			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------