

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成24年4月		アルミウイング	TH28H7N2-80231
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：12,640 mm 幅：2,370 mm 高：2,320 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	○	作動未確認	リーフサス	／	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	◎	
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
						燃料タンク	／	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／	木材、鉄板	異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							





特記事項 エア漏れ有。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	—	—		—	—	—	—
	—	—		—	—	—	—
0	0	1	1	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
3	3	9	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スベア				4	—	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	北海道車体	12 1 128	
【備考】引き出しフック12対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。センターポール1本。ウイングスイッチ前後2対。アウトリガー錆。前立て下部左右腐食穴あき有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】