

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	TKG-FC9JKAG	ドライバン	FC9JKA-17473-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
476,485km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長：6,230 mm 幅：2,200 mm 高：2,360 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ （運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	アッパータンク漏れ跡有り	パワーウィンドウ （助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	エンジンチェックランプ点灯	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ								

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	有（H27/9～H29/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	14			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
13	14	14	14	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HFCLB-BKABJL	平成27年3月
【備考】ラッシング3段、庫内灯3ヶ、庫内PGリモコン、庫内最下部内張無し、庫内前面内張割れ			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	58R-020084	平成27年3月
【備考】最大昇降質量1,000kg、全幅2,230mm ストッパー迄長さ1,320mm 幅2,110mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ