

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	TKG-FC9JKAG	ドライバン	FC9JKA-17473-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
476.485km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,200 mm 高: 2,360 mm 門高: 2,260 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	アッパータンク漏れ跡有り	P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	エンジンチェックランプ点灯	点検項目		
マフラー	◎		オーディオ	◎		結果	状態	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ						デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ
記録簿 有 (H27/9~H29/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	14			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
13	14	14	14	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		2	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HFCLB-BKABJL	平成27年3月
【備考】 ラッシング3段、庫内灯3ヶ、庫内PGリモコン、庫内最下部内張無し、庫内前面内張割れ			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	58R-020084	平成27年3月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全幅2,230mm ストッパー-迄長さ1,320mm 幅2,110mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ