

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年1月	111-111	冷凍ウィング	テストABC1111222	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
750,000km	430PS/316KW	M/T 4速	エア－	長：1,000 mm 高：3,000 mm	幅：2,000 mm 門高：4,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		点検不可 テスト入力	エアコン		点検不可 テスト入力	シート	△	破れ テスト入力
オイル混入		テスト入力	スターター	◎	点検不可 テスト入力	ヘッドライト	○	H I D テスト入力
オイル漏れ		点検不可 テスト入力	オルタネーター	◎	点検不可 テスト入力	ウィンカー	○	前：右不灯 後：左不灯 サイド：右不灯、右割れ テスト入力
水混入		点検不可 テスト入力	P/W（運転席）	◎	テスト入力			テスト入力
水漏れ		点検不可 テスト入力	P/W（助手席）	◎	テスト入力			動作不良 テスト入力
燃料漏れ		点検不可 テスト入力	坂道発進装置	◎	テスト入力	ワイパー	◎	テスト入力
排気		点検不可 テスト入力	異常ランプ	◎	テスト入力	ミラー	◎	キャップ テスト入力
マフラー		点検不可 テスト入力	オーディオ	○	ナビ付き テスト入力			
ターボ		点検不可 テスト入力	バックカメラ	○	白黒 テスト入力	走行関係		
冷却水吹返		点検不可 テスト入力	電格ミラー	◎	テスト入力	点検項目	結果	状態
			ETC	◎	テスト入力	リーフサス		テスト入力
			タコグラフ	◎	テスト入力	エアサス	○	テスト入力
			上物仕様			パワステ	◎	テスト入力
ミッション			点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	テスト入力
点検項目	結果	状態	床材質	/	木材	燃料タンク	◎	80L 80L 80L テスト入力
ギア鳴き		バック テスト入力				デフ		
ギア抜け	◎	バック テスト入力				点検項目	結果	状態
クラッチ	◎	テスト入力				異音		テスト入力
異音	◎	テスト入力				オイル漏れ	◎	テスト入力
オイル漏れ	◎	テスト入力				デフロック	◎	テスト入力
リターダ	○	テスト入力						

特記事項

テスト入力
テスト入力
テスト入力
テスト入力

記録簿

（）





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			

素材：

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	不明		
【備考】			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ