

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年8月	KQG-CYL77A	アルミウィング	CYL77A-7005280	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
491.567km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,600 mm 高:2,500 mm	幅:2,420 mm 門高:2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール付近にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	:2.0
タコグラフ	◎	:アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	:木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。エア漏れ（キャブ上下する）。
エンジンキー4本。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
10	10	3	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	8	14	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
	7	—			275/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W9DC514」	平成26年
【備考】鳥居型引き出しフック16対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ