

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂

特記事項 キャブ内キズ・汚れ、アイドルリングストップ付、右フォグランプ不灯。
エンジンキー2本（1本キーレス付）。

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		195/75R15	195/75R15		
	—	—		—	—		
7	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		7	—		195/75R15		—

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------