

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年6月	TKG-NPR85YN	スライドダンプ	NPR85Y-7016088
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
94,219km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキ्यूム	長: 3,260 mm 幅: 2,000 mm 高: 340 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 取付口オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。キャブブルーフヘコミ。
エンジンキー2本(内キーレス1本)。

記録簿 有 (H30/3、R2/9~R4/6、R6/1、R6/4)

タイヤ残量

単位：mm

9

9

—

—

6

6

5

5

—

—

—

—

スベア

7

—

タイヤサイズ

225/85R16

225/85R16

—

—

225/85R16

225/85R16

225/85R16

225/85R16

—

—

—

—

スベア

225/85R16





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ／スライドダンブ	新明和工業	SD3-10 「S80591268」	平成29年
【備考】手動コボレーン(サニーホース付)。ラジコン付(スライド用)。前方マルカンフッカー対。リヤアオリロックピン付。 サニーホース破れ。床板サビ、ヘコミ。前立てサビ、凹み。リヤアオリ凹み。作動油タンク滲み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------