

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
トレクス	平成22年6月		土砂禁ダンプ	PFB24102-2814		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
			エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

▼ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

▼ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行關係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	/	
ハンドル	/	
燃料タンク	/	

テ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 リヤバンパー左側腐食曲がり、左リヤフェンダー曲がり、ナンバーランプ破損
記録簿 無 ○

▼ **タイヤ残量**

单位: mm

—	—	—	—
10	11	9	8
9	10	10	11
スペア		4	—

タイヤサイズ





—	—	—	—
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	末広自動車工業	DD30-60 「YK1004-002」	平成22年6月
【備考】電動コボレーン、油圧カブラー径：日東350型-6S（高圧）350型-8S（低圧）、スコップ掛け2ヶ、動作未確認			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------