

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年9月	TRG-NLR85AR	平ボディ	NLR85-7021057	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
264,404km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長: 4,360 mm 高: 380 mm	幅: 1,770 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	結果
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランブ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	/
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/

上物仕様	
点検項目	結果
床材質	/ 鉄板 縞板

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	○	ハログン 右水混入	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		走行関係	結果	状態
リーフサス	◎			
エアサス	/			
パワステ	◎			
ハンドル	○	擦れ		
燃料タンク	◎	スチール 100L		

点検項目		デフ	結果	状態
異音	◎			
オイル漏れ	◎			
デフロック	/			

特記事項 キャブ内キズ・汚れ、アイドリングストップ付。
エンジンキー2本（1本キーレス付）。
記録簿 有（H29/3～R6/3）

タイヤ残量





単位: mm

	4		4	
	—		—	
4		4		4
—		—		—
スベア		7	—	

タイヤサイズ				
	205/70R16	205/70R16		
	—	—		
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16	
—	—	—	—	
スペア		205/70R16	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】マルカンフック5対、右リヤフェンダー外れ（横ネタ腐食）、作業灯1ケ、左右アオリ曲がり、アオリ内側板はがれ 前立てキズ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】