

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年9月	TKG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7024654
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
178,326km	150PS/110KW	A/T スムーサー	ハキ्यूム	長:3,130 mm 幅:1,620 mm 高:370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	◎		
オイル混入	◎		
オイル漏れ	○		ロッカーカバー付近 しみ
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	○		テールパイプすず付着
ターボ	◎		
冷却水吹返	◎		

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	前：左割れ 左右トアウィンカーガタ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

特記事項 キャブ内キズ汚れ アイドリングストップ付 左ドア凹み キャブブルーフキズ
エンジンキー2本

記録簿 有 (H26/8~R5/8)

タイヤ残量





単位: mm

	5	5	
	—	—	
4	1	2	4
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】床前方隅食割れ、穴あき。左右アオリロックゆるい。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----