

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年1月	TKG-NJR85AD	ダンプ	NJR85-7035228
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
111,529km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,080 mm 幅:1,580 mm 高:310 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイルしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 80L
リターダ	/							
デフ			鉄板			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本（内1本リモコンキー付き）
天井凹み有り
R5/01月：走行104,560km時クラッチOH済。

記録簿 有 (H28/1、H30/1～R1/12、R3/1～R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		205/70R16	205/70R16		
	—	—		—	—		
5	3	6	5	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
		5	—		205/70R16		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	新明和工業	DR2-0110SY 「S41268803」	平成25年12月
【備考】手動コボレーン、コボレーンストッパー、スコープ掛け			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------