

| 車両情報      |             |           |       |                                                 |
|-----------|-------------|-----------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式        | 形状    | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう     | 平成27年6月     | TKG-FBA50 | 冷凍バン  | FBA50-540501                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 355,863km | 150PS/110KW | A/T 6速    | パキューム | 長：3,000 mm 幅：1,670 mm<br>高：1,760 mm 門高：1,750 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係           |    |            |
|----------------|----|------------|
| 点検項目           | 結果 | 状態         |
| エアコン           | ◎  |            |
| スターター          | ◎  |            |
| オルタネーター        | ◎  |            |
| パワーウィンドウ：(運転席) | ◎  |            |
| パワーウィンドウ：(助手席) | ◎  |            |
| 坂道発進装置         | /  |            |
| 異常ランプ          | ◎  |            |
| オーディオ          | ◎  | ナビ付き       |
| バックカメラ         | ◎  | カラー<br>カラー |
| 電格ミラー          | ◎  |            |
| ETC            | ◎  | 標準         |
| タコグラフ          | /  |            |

| 上物仕様 |    |       |
|------|----|-------|
| 点検項目 | 結果 | 状態    |
| 床材質  | /  | ステンレス |

| キャビン   |    |       |
|--------|----|-------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン  |
| ウィンカー  | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |

| 走行関係      |    |             |
|-----------|----|-------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態          |
| リーフサス     | ◎  |             |
| エアサス      | /  |             |
| パワーステアリング | ◎  |             |
| ハンドル      | ○  | 擦れ          |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール<br>70L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |





|      |                 |
|------|-----------------|
| 特記事項 | キャブ内汚れ、傷。       |
| 記録簿  | 有 (H27/12～R2/6) |

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
| 4     | 3 |   |   |
| —     | — |   |   |
| 2     | 2 | 2 | 2 |
| —     | — | — | — |
| スベア   | 8 | — |   |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 205/75R16 | 205/75R16 |           |           |
| —         | —         |           |           |
| 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スベア       | 205/75R16 | —         |           |
| 素材：スチール   | 備考：       |           |           |

| 上物仕様                                                                     |      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|
| 上物名                                                                      | メーカー | 型式「製造番号」  | 年式    |
| 冷凍バン                                                                     | 東プレ  | H156145   | 平成27年 |
| 【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。 ラッシングレール1段。 庫内灯1ケ。 前方水抜き穴2ケ。 90度ストッパー。 左スライド式サイド扉。 |      |           |       |
| 冷凍機／直結                                                                   | 東プレ  | XV22LOC-P | 平成27年 |
| 【備考】-30℃設定（1hで+4℃→ -26℃確認）                                               |      |           |       |
|                                                                          |      |           |       |
| 【備考】                                                                     |      |           |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |