

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年11月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-106520-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
248,245km	240PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,390 mm 高：2,420 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、庫内擦り傷、穴有り、右アオリ丁番側曲がり、PG裏側陥没

記録簿 有 (H31/2～R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	4	4	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	—	—	—	—
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W023E03-05」	平成30年11月
【備考】 引出しフック5対、ラッシング2段、庫内灯3ヶ、90度ストッパー、庫内PGリモコン			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T058145N」	平成30年11月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,570mm 幅2,190mmストッパー迄長1,380mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】