

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年9月	QPG-FV60VX	ダンプ	FV60VX-525233	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
135,304km	420PS/309KW	M/T 7速	エア-	長: 5,310 mm 高: 450	幅: 2,210 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	◎	永久磁石式

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	○ 風弱い。
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	△ 操作不良
バックカメラ	/
電格ミラー	◎
ETC	/
タコグラフ	◎ アナログ

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。 エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。
記録簿	有 (R4/9、R5/8)

タイヤ残量





単位: mm

	13	11	
	—	—	
1	1	3	4
7	1	6	4
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>		
—	—		
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
スペア	—	—	
素材：スチール	備考：スペアタイヤ欠品、総軸再生タイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR11-03SB 「F808463981Z」	平成29年
【備考】コボレーン付（左右垂直で停止）。コボレーン左右曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ