

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年3月	2RG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7125013	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
370,768km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,770 mm 高：2,420 mm	幅：2,400 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー ノズルシール、にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	樹脂板(DIC Uパネル)			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 150L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	



特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本(シリンダ異物噛み込みの為キーが奥迄挿さらない。現状ロック開)、センターコンソールボックスロック破損

記録簿 有 (H30/6～R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	9	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
				素材：アルミ	備考：スペア含む総輪再生タイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W086D72」	平成30年3月
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3ケ、ジョロダー2対、観音扉90度ストッパー、セイコーラック、突入防止装置 右側プロテクター欠損、庫内キズ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ