

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成24年5月	TKG-FK61F	アルミウィング	FK61F-550911	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
238,223km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,250 mm 高: 2,340 mm	幅: 2,220 mm 門高: 2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 エンジンキー1本、右ヘッドコンソールスピーカーカバー欠損、F左右ショックにじみ

記録簿 有 (R5/2)

タイヤ残量

単位：mm

3

3

—

—

3

3

3

3

—

—

—

—

スペア

9

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5




—

素材：スチール

備考：純正メッキホイールキャップ付き

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT 「W6D5127」	平成24年4月
【備考】引き出しフック5対、庫内灯3ヶ、ラッシングレール2段、パレティナガイド、庫内キズ汚れ有り			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HWSA 「G4DD693」	平成24年3月
【備考】コーションプレート不鮮明、最大昇降質量1000kg、全長1580mm、全幅2230mm、有効幅2140mm、キャストーストッパー迄1300mm、庫内リモコン、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------