

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年12月	TKG-FC9JKA	冷凍パン	FC9JKA-23818
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
481,942km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,340 mm 幅:2,110 mm 高:2,100 mm 門高:1,930 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スタータ－	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウインター	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		





特記事項 キャブ内キズ・汚れ、インパネポケット欠品、R58/23、452760km時クラッチオーバーホール済み（記録簿あり）。
エンジンキー3本、ボディキー3本、燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (R2/9~R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
4	5	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		13	—		225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V227B32」	平成29年
【備考】断熱材：サイド75mmリヤ75mm、ラッシングレール2段、水抜き穴前方1対、左サイド扉（スライド式） 庫内灯3ケ、間仕切り付。			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-P4E22E	平成29年
【備考】2エバ、リヤエバ内寸高さ1970mm。 -32℃設定 +26.0℃ → -1.5℃ （1h）確認。稼動時間7491h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------