

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成29年9月	TKG-MK38L	アルミウィング	JNCLSC0AXHU025777	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
327,798km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長: 6,770 mm 高: 2,430 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ	オルタネーター	◎				テープ補修
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ウィンカー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	左ミラーステア錆び、 ミラーカバー擦れ
マフラー	◎		オーディオ	/				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	○	シャックル摩耗 FサスR側
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	/	
クラッチ	◎		上物仕様			パワステ	◎	
異音	◎		点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎		床材質	/	樹脂板(DIC U パネル)	燃料タンク	◎	スチール 150L
リタダー	/							
デフ						点検項目		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキ-2本、ボディキ-2本(シリンダー異物噛み込みの為奥まで挿さらずに、現状解錠状態)、燃焼タンクキ-2本、天張りシフ
記録簿 有 (H30/6~R6/6)

タイヤ残量

単位:mm

5

4

—

—

4

3

5

4

—

—

—

—

スペア

0

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5




—

素材:アルミ

備考:縦輪再生タイヤ、スペアタイヤスタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「2TB7250」	平成29年9月
【備考】引き出しフック5対、ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、ジョロダー3対、庫内キズ有り、アルミサイドバンパー、ステンレスリフトフェンダー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------