

| 車両情報      |             |            |         |                                                 |
|-----------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 日野        | 令和 4年8月     | 2PG-FD2ABG | アルミウイング | FD2AB-129374-A                                  |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 215,997km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア－     | 長：6,280 mm 幅：2,400 mm<br>高：2,420 mm 門高：2,330 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 2.0 | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | タコグラフ    | ／  |     | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材  | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     |        |    |              |





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本（固着）、左右タイヤ灯不灯。

記録簿 無 ○

| タイヤ残量   |   |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |    |   |             |             |             |             |
| 5       | 6 |    |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | — |    |   | —           | —           |             |             |
| 6       | 6 | 7  | 5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | — | —  | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |   | 13 | — | スベア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |   |    |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                                         |         |                               |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 上物名                                                                          | メーカー    | 型式「製造番号」                      | 年式      |
| アルミウイング                                                                      | トランテックス | 「W119H46-03」                  | 令和 4年6月 |
| 【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック5対、LED庫内灯3ケ、工具箱、燭り左右内側キズ、床キズ有。                         |         |                               |         |
| パワーゲート／格納ゲート                                                                 | トランテックス | TRAK10-6495D<br>「S2203002505」 | 令和 3年3月 |
| 【備考】 PG寸法：全長1,555mm、キャストストップバー迄1,400mm、全幅2,420mm、有効幅2,320mm、庫内リモコン付き、ラジコン付き。 |         |                               |         |
| 【備考】                                                                         |         |                               |         |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 腐修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】