

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日通	平成21年3月		アルミウィング	NTPFN24101-0090
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長:12,590 mm 幅:2,380 mm 高:2,310 mm 門高:2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W（運転席）	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W（助手席）	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	/				
マフラー	/		オーディオ	/				
ターボ	/		バックカメラ	/				
冷却水吹返	/		電格ミラー	/				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/					リーフサス	/	
ギア抜け	/					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	/	
異音	/					ハンドル	/	
オイル漏れ	/					燃料タンク	/	
リターダ	/							
			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
			床材質	/	木材	異音	/	
						オイル漏れ	/	
						デフロック	/	





特記事項 観音シャフト曲がり開閉固い

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
15	15	15	15	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
15	15	15	15	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				—	—	—	—
				スペア	—	—	—
素材：スチール				備考：スペアタイヤ、スペアキャリア無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日通商事	NTPFN24101 「NTPFN24101-0090」	平成21年2月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯6ヶ、引出しフック28対、ウイング動作未確認			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------