

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年7月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-16873	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
906.325km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速		エア-	長: 9,670 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,670 mm 門高: 2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターナー	◎	永久磁石式

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	○		風が弱い
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	○		アンテナ欠損
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	◎		
ETC	／		
タコグラフ	△		アナログ 動作しない

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー2本、ボディキー3本(シリンダー異物噛み込みの為奥まで挿さらず、現状解錠状態)、燃焼タンクキー4本、アドブルーキー2本、2軸目左タイヤ奥付近よりエア漏れ音、1軸目左及び2軸目右ショックにじみ、Fバンパーコーナープロテクター左右欠損、運転席サイドパイザー破損

記録簿 無○

▼ **タイヤ残量**

単位: mm




11	11		
9	10		
8	7	6	7
5	3	7	5
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	—	—	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

<u>スペア</u>		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LEABQ2 「2TB6051-04」	平成28年5月
【備考】引き出しフック9対、ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、ウイング部塗装、庫内ギズ汚れ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ