

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年6月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7142649
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
67,449km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,410 mm 高：2,380 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		◎ チャート紙リング欠品。			デフ		
ギア抜け	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
異音	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							



特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。

記録簿 有 (R2/2～R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DJ811J」	令和 1年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-3MRA2 「19T048561N」	令和 1年
【備考】 最大荷重1000Kg。ラジコン付。PG寸法：全長1575mm、全幅2290mm、有効長1380mm、有効幅2215mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ