

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年6月	2RG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7142649
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
67,449km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,230 mm 幅:2,410 mm 高:2,380 mm 門高:2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席席）	◎	
P/W（助手席席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ チャート紙/リング欠品 。

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。
記録簿 有 (R2/2～R3/3)

タイヤ残量

単位: mm





	13		13	
	—		—	
13	13	13	13	
—	—	—	—	
スベア		7	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DJ811J」	令和 1年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002K-3MRA2 「19T048561N」	令和 1年
【備考】最大荷重1000Kg。ラジコン付。PG寸法：全長1575mm、全幅2290mm、有効長1380mm、有効幅2215mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ