

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年8月	TKG-NKS85AD	ダンプ	NKS85-7006709
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
98,528km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 3,000 mm 幅: 1,600 mm 高: 320 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイル滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	○	オイルにじみ ターボホース	バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 80L
リターダ	/							
デフ						点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー2本（内1本リモコンキー）。
キャブ内汚れ・キズ有り。
天井凹み有り。
リヤバンパー曲がり有り。

記録簿 有 (H28/3~R6/5)

▼

タイヤ残量

単位：mm

4

2

—

—

3

3

2

1

—

—

—

—

スベア

10

—

▼

タイヤサイズ

205/70R16

205/70R16

—

—

205/70R16

205/70R16

205/70R16

205/70R16

—

—

—

—

スベア

205/70R16

—





素材：スチール

備考：右リヤタイヤエグレ

素材：スチール 備考：右リヤタイヤエグレ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S60395459」	平成27年3月
【備考】 前壁補強2本、手動コボレーン、コボレーンストッパー、スコップ掛け、リヤゲートストッパービン、ダンプシリンダオイル漏れ跡有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------