



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
家畜運搬車	マルヤマシャタイ		
【備考】＊家畜運搬車＊作業灯2ケ(1ケ不灯)。仕切り扉3セット。前立てベンチレーター3ケ。門口上部腐食穴有り。幌シート破れ、雨漏り有り。リヤ代台枠腐食穴有り。			

【備考】

【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有





	
キズ	外装 キズ
	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ