

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年2月	2RG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH+112737	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
290,167km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：9,660 mm 幅：2,400 mm 高：2,670 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付き、パワーミラー。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	

特記事項
記録簿 有 (R2/5,R2/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	3	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
2	1	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	1	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	2	ー		スペア	245/70R19.5	ー	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W079F70-02」	令和 2年
【備考】 引出し床フック9対、ラッシング2段、LED庫内灯4個。※観音ドア蝶番渋り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有		小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】