

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年8月	BKG-FR1EXYJ	アルミ平	FR1EXY-18462
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
956,595km	380PS/279KW	ゼミA/T プロシフト 1 2速	エア－	長：8,530 mm 幅：2,360 mm 高：2,430 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	シリンダヘッド、 オイルパン 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右テールレンズ割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
スーボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	カバー付き
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 エンジンキー3本、ドアロック付リモコンキー1本、右Frショックアブソーバケース破れ、エアドライヤー汚れ、キャブチルトオイル汚れ、サイドマーカー右前より3番目不灯

記録簿 有 (H27/8、R5/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	10		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
6	7	7	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
7	6	7	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	295/80R22.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	アジア工業株式会社	「9392」	平成22年8月
【備考】アオリ5方開、アコーディオン式、引出しフック10対、セイコーラック、ロープフック22対、作業灯2ケ、前掛けフック2ケ、ローラ・4列、工具箱2ケ、幌破れ有、庫内床汚れ・キズ、内張りキズ・凹み有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------