


外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
—	—	—	—
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール 備考：フロントタイヤ左右段減り。



外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------