

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年4月	TKG-XZU655M	平ボディ	XZU655-0010958
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
88,379km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長: 4,350 mm 幅: 1,780 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。ルーフ凹み・傷。キャブバック傷・凹み。
エンジンキー2本。

記録簿 有 (R3/4~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	5		205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
5	5	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/60R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		205/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】床板割れ・穴あき。燻り内張割れ・割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----