

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年12月	TKG-FK71F	アルミウィング	FK71F-587036
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
719,943km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,290 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,320 mm 門高: 2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ 破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○ ハロゲン 右レンズくもり
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラ	◎

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	○ シャックル摩耗
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 200L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。シフトレバーシフト側重い。 エンジンキー2本。 ※R3/8月：走行距離493,903km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有 (R3/8)

タイヤ残量




単位: mm

	10	9	
	—	—	
2	3	3	3
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/90R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6H3575」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ。サイドバンパー左右曲がり。看板文字跡あり。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5H0451」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1590mm 全幅2310mm 有効長1300mm 有効幅2185mm。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】