

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成23年10月	SKG-FBA20	平ボディ	FBA20-502239	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
125,569km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長:3,110 mm 高:375 mm	幅:1,610 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ブローバイホースしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	/
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	/
電格ミラー	/
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

点検項目		結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	○	アンダーミラーキャップ欠品	

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 70L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項	キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー2本
記録簿	有 (H26/3)

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スピア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	A1310 「1986」	平成23年
【備考】 編り3方開 ロープフック サイド7対／リヤ2ヶ所 ロープ穴2対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ